

Rudol

TECHNISCHE INFORMATION

Produktname	: VULKAFIX KLEBER VP 784 (Versuchsprodukt)	Artikel 7840
Art	: 2-Komponentenkleber auf der Basis von Polyurethan, modifiziert.	
Viscosität	: 3000 +/- 300 mPa.s bei 20°C, gemessen mit Haake-Viscotester VT 550, Messeinrichtung E 100.	
Feststoff	: 30,0 +/- 1,5 Gew.%	
Farbe	: transparent bis weisslich.	
Verbrauch	: 200 - 250 g/m ² .	
Verwendung	: Speziell für die Verklebung von Kunststoff-Folien mit Textilien aus Natur- und Kunstfasern, Papier und anderen Materialien im Einseitenverfahren.	
Eigenschaften des Klebers	: Der Kleber ist wasserfest, säure- und oelfest und nach Zugabe von VERSTÄRKER hoch wärmebeständig.	
Verstärker	: Vor Verarbeitung wird dem Kleber VERSTÄRKER zugegeben. Art und Menge richten sich nach späterer Weiterverarbeitung des Materials.	
Verklebung	: Der Kleber wird bei üblichen Raumtemperaturen von 18 bis 25°C gelagert und verarbeitet. Die Klebeflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein.	

Klebeverfahren 1) 1000 g KLEBER 784 werden mit 100 g VERSTÄRKER 220 NE. gut vermischt. Die Topfzeit beträgt 8 Stunden. Das Gemisch wird auf die Folie aufgetragen und entweder 20 Minuten bei Raumtemperatur oder kurze Zeit durch Wärmezufuhr (Infrarot) getrocknet.
Zur Weiterverarbeitung innerhalb von 8 Stunden wird der Klebefilm aktiviert, auf das Gegenstück aufgelegt und heiß verpreßt.

Klebeverfahren 2) 1000 g KLEBER 784 werden mit 60 g VERSTÄRKER 220 NE.L. gut vermischt. Die Topfzeit beträgt etwa 24 Stunden. Das Gemisch wird auf die Folie aufgetragen und wie unter **1)** getrocknet.
Anschließend wird die so beschichtete Folie bei etwa - 18 bis - 20°C gelagert und bei Bedarf entnommen. Die Weiterverarbeitung erfolgt wie unter **1)**.

Nach Entnahme aus der Heißpresse und kurzem Abkühlen hat die Klebestelle bereits eine sehr hohe Festigkeit. Die Endfestigkeit wird jedoch erst nach etwa 3 Tagen erreicht.

Besondere Hinweise	: Der Kleber ist Leichtentzündlich. Bei Verarbeitung auf elektrischen Anlagen müssen dies unbedingt ex-geschützt sein. Für gute Be- und Entlüftung ist zu sorgen.
Lösemittel	: Verdünnen und reinigen mit VERDÜNNER 220 oder Aceton.

VbF: A 1

Vor der Verwendung empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche.